



**Ved kipning til lodret placering drejes magneten.**



**Under kipning til lodret placering er det vigtigt at holde emnet i lav højde.**



**Før emnet så tæt på placeringen som muligt. Husk passende hældning.**

**Er der efter en visuel kontrol den mindste tvivl om kranens funktionsduelighed, skal en reparatør tilkaldes. Udfør den visuelle kontrol så ofte som muligt, dog mindst én gang dagligt.**



**Ved store emner er ekstra transport-hjælp nødvendig.**