


SKAT

 Her er du: [Motorregister](#) [Køretøjsdetaljer](#) Vis køretøj

Vis køretøj

Køretøjet kan have mere udstyr, end der er angivet under tekniske oplysninger. Dette skyldes, at det gamle motorregister ikke havde disse oplysninger. Køretøjer, som er oprettet efter 1. juni 2012, vil have korrekte oplysninger i motorregisteret.

| 1. Køretøj | 2. Tekniske oplysninger | 3. Syn | 4. Forsikring | 5. Afgifter | 6. Dispensationer og tilladelser |
|--|-------------------------|--|---|-------------|----------------------------------|
| Angiv eventuelt dato for historisk visning: <input type="text"/> <input type="button" value="Hent"/> | | | | | |
| Køretøj Stelnummer: BS01330 Mærke, Model, Variant: BS, VOGNEN, UOPLYST Art: Traktorpåhængsvogn Seneste ændring: d. 07-08-2014 | | | Registreringsforhold Registreringsnummer: BG1262 Første registreringsdato: 11-05-2010 Anvendelse: Godstransport Seneste ændring: Afmeldt almindeligt d. 07-08-2014 | | |
| EF-Type-godkendelsenr.: - Typeanmeldelsesnummer/bremsedata-erklæringsnummer: - Supplerende anvendelser: - | | | Status: Afmeldt (har fået fjernet en gyldig registrering) Type: UOPLYST EU-variant: - EU-version: - Kategori: - Fabrikant: - | | |
| Anmodning om værdifastsættelse Anmodningsårsag: - Beskrivelse: - Kilometerstand: - Køretøjets stand: - | | | | | |
| Identifikation | | | | | |
| KøretøjsID: 5011409201010002 | | 1. registreringsdato: 11-05-2010 | | | |
| Stelnummer tilkoblet sidevogn: - | | Ibrugtagningsdato: - | | | |
| Farve: Ukendt | | Bestået NCAP test med mindst 5 stjerner: - | | | |
| Model-år: - | | Varevogn 30 procent afgift: - | | | |
| | | Fuelmode: - | | | |
| | | Vejvenlig luftaffjedring: Nej | | | |
| Stand | | | | | |
| Kilometerstand: - | | Køretøj stand: - | | | |
| Dokumentation for kilometerstand: - | | Trafikskade: - | | | |
| Bemærkninger for DMR Konvertering | | Original | | | |

stand:

veterankøretøj:

El-anlæg

| | | | |
|----------------------------|-----|------------------------------|-----|
| 1- eller 2-zone klima: | Nej | Linievogter: | Nej |
| 3- eller 4-zone klima: | Nej | Manuel Aircondition: | Nej |
| Afstandsradar: | Nej | Natsyns-udstyr: | Nej |
| Aktiv fartpilot: | Nej | Navigationssystem med skærm: | Nej |
| Antal selealarmer: | 0 | Original tyverialarm: | Nej |
| Bakkamera: | Nej | Parkeringsassistent: | Nej |
| El-opvarmet forrude: | Nej | Parkeringskontrol bag: | Nej |
| Elektrisk bagklap: | Nej | Parkeringskontrol for: | Nej |
| Elektrisk lukning af døre: | Nej | Solcellekøling, kabine: | Nej |
| Head-up display: | Nej | Stemmestyring: | Nej |
| HiFi musikanlæg: | Nej | Vognbaneskift-alarm: | Nej |
| Key-less go (nøglefri): | Nej | | |

Karosseri

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 3 el. flere sæderækker: | Nej | Metallak: | Nej |
| Dobbeltkabine: | Nej | Ombygget karosseri: | Nej |
| El-soltag: | Nej | Targa: | Nej |
| Glastag: | Nej | U. siderude i v. side af varerum: | Nej |
| Kurvelys: | Nej | Xenon forlygter: | Nej |
| Metalfoldetag: | Nej | | |

Motor

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------|-----|
| 6-gear manuel: | Nej | Motor/kabinevarmer: | Nej |
| ESC stabilitetskontrol: | Nej | Motornummer: | Nej |
| Kompressor: | Nej | Tunet/anden motor: | Nej |

Bremser

| | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| ABS bremsler: | Nej | Skivebremser bag: | Nej |
| Keramiske skiver: | Nej | Skivebremser for: | Nej |

Bærende elementer

| | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|
| Affjedret stel: | Nej | Ombygget stel: | Nej |
| Elektroniske dæmpere: | Nej | Stift stel: | Nej |
| Luftaffjedring: | Nej | Større hjul end 20": | Nej |
| Niveauregulering: | Nej | | |

Udstyr

| | | | |
|----------------|---|--------|-----|
| Antal airbags: | 0 | Radio: | Nej |
|----------------|---|--------|-----|

Transmission

| | | | |
|----------------------|-----|------------------|-----|
| Automatgear: | Nej | Ratbetjent gear: | Nej |
| Firehjulstræk (4WD): | Nej | | |

Indretning

| | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|
| Del-lædersæder: | Nej | Læder/skindsæder: | Nej |
| El-gardiner i bagdøre: | Nej | Massagesæder: | Nej |
| El-gardiner i bagrude: | Nej | Memory-sæder for: | Nej |
| El-indstillelige sæder bag: | Nej | Sport-/komfortsæder: | Nej |
| Faste sidetasker: | Nej | Ventilation i sæder: | Nej |
| Integreret barnesæde: | 0 | | |

Styreapparat

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| El-indstilleligt rat: | Nej | Multifunktionsrat: | Nej |
| Højrestyring: | Nej | Opvarmet rat/styr: | Nej |
| Lang forgaffel: | Nej | | |

Turbo

Turbo: Nej

Andet udstyr

Andet udstyr: -

Blokeringsstatus

Køretøjet er ikke blokeret.

Forrige [Næste](#)